

BOLETÍN COMERCIAL

Para: Distribuidores
Asunto: Productos fuera de fabricación

FURUNO ESPAÑA, S.A.

30 de Julio de 2003

2003-BC-001


Fecha

Número de Ref.

Olvidese de antiguos productos y comience con las novedades!!

Furuno España les comunica que los siguientes productos ya no estarán disponibles para la venta. Por favor tomen nota de las siguientes unidades abajo indicadas y el tiempo estimado en el que estos productos comenzarán a ser distribuidos.

- **FCV-1500 Sonda T.R.C. 15”** –
No existe reemplazo programado en este momento.
- **CSH-5MK2 Scanning Sonar** –
Sustituido por CSH-5L
- **GP-3300 G.P.S. Plotter** –
Sustituido por GP-3500 / 3500F
- **FD-160 Receptor Direccional** –
No existe reemplazo programado en este momento.
- **FS-1562-15 / 25 Radioteléfono BLU** –
Sustituido por FS-1570 / 2570
- **FELCOM-12 INMARSAT STD-C** –
Sustituido por FELCOM-15
- **FAP-330 Autopiloto** –
Sustituido por NavPilot-500
- **T-2000 Indicador de temperatura** –
Sustituido por RD-30 + nuevo sensor de temperatura
(Más detalles serán informados en seguida.)



Para más información: Furuno España S.A. Dpto. Comercial 91-725 90 88

Atentamente,
Miguel Garcia – Director Comercial